

# DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

**Local commercial Lot N° 89 ET 26**

**Le jardin alpin les esserts Bâtiment A Local commercial 103 impasse du Forum  
74440 MORILLON**

**Date de création du DTA : 12/06/2024**  
à partir des documents transmis par

**Nom de l'opérateur : DEPOILLY Emmanuel**



## Sommaire

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Renseignements généraux .....</b>  | <b>4</b>  |
| Renseignements sur le bâtiment .....   | 5         |
| <b>2. Rapports de repérages .....</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1. Enregistrements chronologiques des rapports à partir du présent DTA .....                         | 7         |
| 2.2. Rapports de repérage d'amiante et de diagnostic d'état de conservation.....                       | 8         |
| 2.3. Plans de repérage amiante.....  | 15        |
| <b>3. Travaux de confinement ou de retrait d'amiante et mesures conservatoires mises en œuvre.....</b> | <b>17</b> |
| 3.1. Enregistrements chronologiques des travaux .....  | 18        |
| 3.2. Documents justificatifs des travaux.....  | 19        |
| <b>4. Consignes générales de sécurité et procédures d'intervention.....</b>                            | <b>23</b> |
| 4.1. Consignes générales de sécurité.....  | 24        |
| 4.2. Enregistrement des procédures d'intervention.....   | 27        |
| 4.3. Procédures d'intervention .....   | 28        |
| <b>5. Fiche récapitulative du DTA.....</b>   | <b>30</b> |

---

# 1. Renseignements généraux

---

## Renseignements sur le bâtiment

|                     |  |
|---------------------|--|
| Adresse du bâtiment | Local commercial Lot N° 89 ET 26 - Le jardin alpin les esserts Bâtiment<br>A Local commercial - 103 impasse du Forum<br>74440 MORILLON |
|---------------------|--|

|  |                 |
|--|-----------------|
| Activité(s)                                | Autres          |
| Date de délivrance du permis de construire | Non communiquée |
| Date d'achèvement de la construction       | Non communiquée |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Propriétaire :    |  |
| Donneur d'ordre : |  |

|  |  |
|--|--|
| Dépositaire du dossier technique amiante : |  |
| Nom  |  |
| Adresse                                    |  |
| Téléphone                                  |  |

Figure 1: [Illegible text]

Figure 2: [Illegible text]

Figure 3: [Illegible text]

Figure 4: [Illegible text]

---

## 2. Rapports de repérages

---



## 2.2. Rapports de repérage d'amiante et de diagnostic d'état de conservation

Chaque rapport est présenté dans son intégralité dans l'ordre du tableau d'enregistrement chronologique des rapports.

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ;

Arrêtés du 12 décembre 2012, arrêté du 21 décembre 2012 ;

|   |                                       |  |   |
|---|---------------------------------------|--|---|
| <b>A</b>  | <b>INFORMATIONS GENERALES</b>         |  |   |
| <b>A.1</b>  | <b>DESIGNATION DU BATIMENT</b>        |  |   |
| Nature du bâtiment : <b>Local commercial Lot N° 89 ET 26</b><br>Cat. du bâtiment : <b>Autres</b><br>Référence Cadastre : <b>B - 3688 - 3959</b><br>Date du Permis de Construire : <b>Non communiquée</b><br>Adresse : <b>Le jardin alpin les esserts Bâtiment A Local commercial 103 impasse du Forum 74440 MORILLON</b><br>Propriété de: _____ |                                       |  |   |
| <b>A.2</b>  | <b>DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b> |  |   |
| Nom :   |                                       | Documents fournis :  | <b>Néant</b>  |
| Adresse :   |                                       | Moyens mis à disposition :   | <b>Néant</b>  |
| Qualité :   |                                       |  |   |
| <b>A.3</b>  | <b>EXECUTION DE LA MISSION</b>        |  |   |
| Rapport N° : <b>18468 11.06.24 A</b>  |                                       | Date d'émission du rapport :   | <b>22/07/2024</b>   |
| Le repérage a été réalisé le : <b>19/07/2024</b>  |                                       | Accompagnateur :   | <b>Aucun</b>  |
| Par : <b>DEPOILLY Emmanuel</b>  |                                       | Laboratoire d'Analyses :   | <b>MEILLEURLAB</b>  |
| N° certificat de qualification : <b>8081833</b>   |                                       | Adresse laboratoire :  | <b>BP 30013 42 rue des tisserands 68921 WINTZENHEIM CEDEX</b> |
| Date d'obtention : <b>21/10/2020</b>  |                                       | Numéro d'accréditation :   | <b>1-6359</b>   |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>BUREAU VERITAS</b>   |                                       | Organisme d'assurance professionnelle :  | <b>AXA</b>  |
| Date de commande : <b>07/06/2024</b>  |                                       | Adresse assurance :  | <b>313 Terrasse de l'Arche 92000 NANTERRE</b>                 |
|   |                                       | N° de contrat d'assurance :  | <b>11188135004</b>  |
|   |                                       | Date de validité :   | <b>01/01/2025</b>   |
| <b>B</b>  | <b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR</b>       |  |   |
| Signature et Cachet de l'entreprise   |                                       | Date d'établissement du rapport :<br>Fait à <b>Sallanches</b> le <b>22/07/2024</b> |   |
|    |                                       | Cabinet : <b>ABC Diagnostics immobiliers</b>                                       |   |
|   |                                       | Nom du responsable : <b>DEPOILLY Emmanuel</b>                                      |   |
|   |                                       | Nom du diagnostiqueur : <b>DEPOILLY Emmanuel</b>                                   |   |

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.*

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It reiterates the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure the effectiveness of the program.

**C SOMMAIRE**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INFORMATIONS GENERALES .....</b>  | <b>4</b>  |
| DESIGNATION DU BATIMENT      5   |           |
| DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE  6  |           |
| EXECUTION DE LA MISSION 7  |           |
| <b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>SOMMAIRE .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>CONCLUSION(S) .....</b>   | <b>17</b> |
| Liste des locaux non visités et justification  18  |           |
| Liste des éléments non inspectés et justification  19  |           |
| <b>PROGRAMME DE REPERAGE .....</b>   | <b>23</b> |
| Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20) 24   |           |
| Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21) 27  |           |
| <b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....</b>  | <b>28</b> |
| <b>RAPPORTS PRECEDENTS .....</b>   | <b>30</b> |
| .....  | 6         |
| <b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>   | <b>6</b>  |
| LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION  6   |           |
| DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE  6   |           |
| LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR  6  |           |
| LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE 7   |           |
| LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS  7   |           |
| RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)  7 |           |



|   |           |
|---|-----------|
| COMMENTAIRES  | 7         |
| <b>ELEMENTS D'INFORMATION .....</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b> | <b>8</b>  |
| <b>ANNEXE 2 – CROQUIS.....</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....</b>             | <b>10</b> |
| <b>ATTESTATION(S) .....</b>                                   | <b>11</b> |

**D CONCLUSION(S)**

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

| N° Local | Local                   | Etage | Elément               | Zone    | Matériau / Produit |
|----------|-------------------------|-------|-----------------------|---------|--------------------|
| 1        | Local commercial Lot 89 | RDC   | revêtement de plafond | Plafond | Faux plafond       |

**Liste des locaux non visités et justification**

Aucun

**Liste des éléments non inspectés et justification**

Aucun

| Local  | Justification |
|--|---------------|
| Volume entre le revêtement des murs et des murs  | Faute d'accès |
| Volume entre le revêtement de plafond et le toit | Faute d'accès |

**E PROGRAMME DE REPERAGE**

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

**Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)**

| COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER |
|----------------------------------|
| Flocages                         |
| Calorifugeages                   |
| Faux plafonds                    |

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

**Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)**

| COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION   | PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER   |
|--|--|
| <b>1. Parois verticales intérieures</b>  |  |
| Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).<br>Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. | Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.<br>Enduits projetés, panneaux de cloisons.                    |
| <b>2. Planchers et plafonds</b>  |  |
| Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.<br>Planchers.  | Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.<br>Dalles de sol  |
| <b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>  |  |
| Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...)<br>Clapets/volets coupe-feu<br>Portes coupe-feu.<br>Vide-ordures.              | Conduits, enveloppes de calorifuges.<br>Clapets, volets, rebouchage.<br>Joints (tresses, bandes).<br>Conduits.   |
| <b>4. Eléments extérieurs</b>  |  |
| Toitures.<br>Bardages et façades légères.<br>Conduits en toiture et façade.  | Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment),<br>bardeaux bitumineux.<br>Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).<br>Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée. |

**F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE**

Date du repérage : 19/07/2024

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

**Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :**

Sens du repérage pour évaluer un local :

**G RAPPORTS PRECEDENTS**

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

**H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE**

**LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION**

| N° | Local / partie d'immeuble | Etage | Visitée | Justification |
|----|---------------------------|-------|---------|---------------|
| 1  | Local commercial Lot 89   | RDC   | OUI     |               |
| 2  | Bureau lot 26             | RDC   | OUI     |               |

**DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE**

Néant

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR**

Néant

Amiante

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

Néant

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS**

| N° Local | Local / partie d'immeuble | Etage | Elément               | Zone    | Matériau / Produit | Liste | Référence prélèvement | Critère de décision |
|----------|---------------------------|-------|-----------------------|---------|--------------------|-------|-----------------------|---------------------|
| 1        | Local commercial Lot 89   | RDC   | revêtement de plafond | Plafond | Faux plafond       | A     | P001                  | Résultat d'analyse  |

**RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)**

Néant

**LEGENDE**

|   |                  |  |   |
|---|------------------|--|---|
| <b>Présence</b>   | A : Amiante      | N : Non Amianté  | a? : Probabilité de présence d'Amiante      |
| <b>Etat de dégradation des Matériaux</b>  | F, C, FP         | BE : Bon état  | DL : Dégradations locales ME : Mauvais état |
|   | Autres matériaux | MND : Matériau(x) non dégradé(s)                                   | MD : Matériau(x) dégradé(s)                 |
| <b>Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond (résultat de la grille d'évaluation)</b> | 1                | Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation |   |
|   | 2                | Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement        |   |
|   | 3                | Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement            |   |
| <b>Recommandations des autres matériaux et produits. (résultat de la grille d'évaluation)</b>                   | EP               | Evaluation périodique  |   |
|   | AC1              | Action corrective de premier niveau                                |   |
|   | AC2              | Action corrective de second niveau                                 |   |

**COMMENTAIRES**

Néant

**I ELEMENTS D'INFORMATION**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org)


**ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**

**PRELEVEMENT : P001**

|  |                            |                               |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Nom du client</b>   | <b>Numéro de dossier</b>   | <b>Pièce ou local</b>         |
|  | 18468 11.06.24             | RDC - Local commercial Lot 89 |
| <b>Matériau</b>  | <b>Date de prélèvement</b> | <b>Nom de l'opérateur</b>     |
| Faux plafond   | 19/07/2024                 | DEPOILLY Emmanuel             |
| <b>Localisation</b>  | <b>Résultat</b>            |                               |
| revêtement de plafond - Plafond  | absence d'amiante          |                               |
| <b>Emplacement</b>   |                            |                               |
|  |                            |                               |

**ANNEXE 2 – CROQUIS**

| PLANCHE DE REPERAGE USUEL |                        |             |                         |  |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|--|
| N° dossier :              | 18468 11.06.24         |             | Adresse de l'immeuble : | Le jardin alpin les esserts Bâtiment<br>A Local commercial<br>103 impasse du Forum<br>74440 MORILLON |
| N° planche :              | 1/1                    | Version : 0 |                         |  |
| Origine du plan :         | Cabinet de diagnostics |             | Bâtiment – Niveau :     | Local commercial   |



PR1



revêtement de plafond Plafond  
Faux plafond  
Probabilité de présence d'Amiante

Amiante

**ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES**

**Document 1**



**GEA (GRAND EST ANALYSES)**

ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIERS  
Monsieur Emmanuel DEPOILLY  
305 Rue Pellissier  
74700 SALLANCHES

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-027867-01      Date d'émission de rapport : 23/09/2024 8:57      Page 1/1  
Dossier N° : 24GE008998      Date de réception : 19/09/2024      Date d'analyse : 20/09/2024  
Référence dossier Client: 18468

| N° éch. | Référence client   | Description visuelle   | Technique utilisée / Analyse | Préparation                   |  | Résultats                      |
|---------|--|--|------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
|         |  |  |                              | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |                                |
| 001     | PR1 / Local Commercial faux plafond / Faux plafond plaques | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) (clair) | MET / M6XJ                   | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 16), Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10)

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés



Guillaume Batt  
Technicien Analyste Microscopie  
Technicien MOLP

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "

GRAND EST ANALYSES  
42 rue des Tisserands  
66124 Wintzenheim, FRANCE  
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 238

ACCREDITATION N°  
1-6977  
Portée d'is portable sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## ATTESTATION(S)

Votre Assurance  
▶ RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SARL ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIE  
74700 SALLANCHES FR

COURTIER  
**VD ASSOCIES**  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tel : 05 56 30 95 75  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR  
Portefeuille : 0201478984

Vos références :  
Contrat n° 11188135004  
Client n° 0819730120

AXA France IARD, atteste que :

**SARL ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIE**  
**74700 SALLANCHES**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 11188135004 ayant pris effet le 01/01/2024 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs survenus du fait de l'exercice des activités :

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS (FORMULE B) :**

**AMIANTE :**  
**ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE**  
**DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE**  
**DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES**  
**CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)**  
**CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)**  
**REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION**

**PLOMB :**  
**DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU.**  
**CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)**  
**DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)**  
**RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION**

**DIAGNOSTIC TERMITES/ INFORMATION SUR LA PRESENCE D'UN RISQUE DE MERULES / ETAT PARASITAIRE (VRILLETES, LYCTUS, MERULE ET AUTRES).**

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 93727 Nanterre Cedex 722 057 460 B.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 732 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assurance

1/1

111881350041211

Amiante

**MESURES :**

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS  
ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU  
17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA  
COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS

**AUTRES :**

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS.  
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES  
AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES  
ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE  
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR (RT 2005,  
RT 2012, RT2020...)  
DOCUMENT ETABLIS A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON  
COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
DIAGNOSTIC ELECTRIQUE- TELETRAVAIL  
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES  
D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR  
L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS  
RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES.  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE  
FORMATION)  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION.

**AUDIT ENERGETIQUE** réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du  
22/08/2021 ; **A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE  
MAITRISE D'ŒUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.**

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 11 décembre 2023

Pour la société :



**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 790 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 960 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 960

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/3

Amiante

**CERTIFICAT DE QUALIFICATION**

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**Certificat**

Attribué à

**Monsieur DEPOILLY Emmanuel**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

**DOMAINES TECHNIQUES**

|                      | Références des arrêtés   | Date de Certification originale | Validité du Certificat* |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Amiante sans mention | Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification  | 21/10/2020                      | 20/10/2027              |
| Amiante avec mention | Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification  | 21/10/2020                      | 20/10/2027              |
| DPE sans mention     | Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification   | 25/04/2018                      | 24/04/2023              |
| DPE avec mention     | Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification   | 25/04/2018                      | 24/04/2023              |
| Electricité          | Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification   | 19/12/2018                      | 18/12/2023              |
| Plomb sans mention   | Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification | 14/03/2018                      | 13/03/2023              |

Date : 21/10/2020

Numéro de certificat : 8081833

**Laurent Croguennec, Président**

\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au . voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat vous pouvez aller sur [www.bureauveritas.fr/certification-dgs](http://www.bureauveritas.fr/certification-dgs)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX




Amiante

## 2.3. Plans de repérage amiante

Les plans de l'ensemble des rapports sont insérés de façon chronologique.

| PLANCHE DE REPERAGE USUEL |                        |           |   | Adresse de l'immeuble :                                 |                  |
|---------------------------|------------------------|-----------|---|---|------------------|
| N° dossier :              | 18468 11.06.24         |           |   | Le jardin alpin les esserts Bâtiment A Local commercial |                  |
| N° planche :              | 1/1                    | Version : | 0 | Type :  | Croquis          |
| Origine du plan :         | Cabinet de diagnostics |           |   | Bâtiment – Niveau :                                     | Local commercial |



PR1  
 revêtement de plafond Plafond  
 Faux plafond  
 Probabilité de présence d'Amiante

Amiante

---

### **3. Travaux de confinement ou de retrait d'amiante et mesures conservatoires mises en œuvre**

---

### 3.1. Enregistrements chronologiques des travaux

| Fiche n° | localisation des travaux | Nature des travaux | Nature des matériaux | Entreprises intervenantes | Date de début | Date de fin |
|----------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 1        |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 2        |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 3        |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 4        |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 5        |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 6        |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 7        |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 8        |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 9        |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 10       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 11       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 12       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 13       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 14       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 15       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 16       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 17       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 18       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 19       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 20       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 21       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 22       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 23       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 24       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 25       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 26       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 27       |                          |                    |                      |                           |               |             |
| 28       |                          |                    |                      |                           |               |             |

Amiante

## 3.2. Documents justificatifs des travaux

Figurent ici les :

- procès-verbaux de réception de travaux
- les bordereaux de suivi de déchets,
- les rapports de mesures d'empoussièrement libératoires et de restitution réglementaires et autres
- les rapports d'examens visuels des surfaces traitées après travaux réglementaires et autres.

Ils sont présentés dans leur intégralité dans l'ordre du tableau d'enregistrement chronologique des travaux après une page de garde d'identification des travaux correspondants (*fiche travaux*).





# INSERER LES DOCUMENTS CORRESPONDANT A CHAQUE OPERATION DE TRAVAUX

---

## **4. Consignes générales de sécurité et procédures d'intervention**

---

## 4.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de

l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

#### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur

nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

**d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante**

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

**e. Traçabilité**

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



## 4.3. Procédures d'intervention

Les procédures d'interventions sont présentées dans l'ordre du tableau d'enregistrement chronologique.

# INSERER LES PROCEDURES D'INTERVENTION

---

## 5. Fiche récapitulative du DTA

---

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Date de création : <b>22/07/2024</b> | Réf. du présent DTA : <b>18468 11.06.24 A</b> |
|--------------------------------------|---|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Historique des dates de mise à jour : |  |
|---------------------------------------|--|

**1a - Propriétaire**

Nom :

Adresse :

**1b - Etablissement**

Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué (préciser son nom exact et sa localisation le cas échéant) :

|                      |                                   |           |   |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|---|
| Nature du bâtiment : | <b>Local commercial Lot N° 89</b> | Adresse : | <b>Le jardin alpin les esserts Bâtiment A</b> |
| Nombre de Pièces :   | <b>ET 26</b>                      |           | <b>Local commercial 103 impasse du Forum</b>  |
| Etage :              |                                   |           | <b>74440 MORILLON</b>                         |

Numéro de Lot :

 Référence Cadastrale : **B - 3688 - 3959**

Bâtiment :

 Date du permis de construire : **Non**

Escalier :

**communiquée**

Porte :

**1c - Détenteur du dossier technique amiante :**

Nom :

Adresse :

Fonction :

Service :

Téléphone :

**1d - Modalités de consultation de ce dossier :**

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :

Horaires :

Contact, si différent du détenteur du dossier :

**1e - Conclusion**

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante

2. 1992

1. 1991

1. 1990

1. 1989

1. 1988

# SOMMAIRE

|   |           |
|---|-----------|
| .....   | 4         |
| <b>1 – IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE CONSULTATION DU DTA</b>                     | <b>5</b>  |
| 1a - Propriétaire .....   | 6         |
| 1b - Etablissement .....  | 7         |
| 1c - Détenteur du dossier technique amiante : .....   | 8         |
| 1d - Modalités de consultation de ce dossier : .....  | 15        |
| 1e - Conclusion .....   | 17        |
| <b>2 – RAPPORTS DE REPERAGE</b>   | <b>18</b> |
| <b>3 – LISTE DES PARTIES D’IMMEUBLE BATI AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE</b>   | <b>19</b> |
| <b>4 – IDENTIFICATION DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE</b>   | <b>23</b> |
| 4a- Matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante .....                             | 24        |
| 4b- Matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante .....                             | 27        |
| <b>5 – LES EVALUATIONS PERIODIQUES</b>  | <b>28</b> |
| 5a- Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante* ..... | 30        |
| 5b- Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante .....              | 6         |
| <b>6 – TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT – MESURES CONSERVATOIRES</b>  | <b>6</b>  |
| 6a- Matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante .....                             | 6         |
| 6b- Matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante .....                             | 6         |
| <b>7 – LES RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE</b>  | <b>6</b>  |
| <b>8 – PLANS ET/OU PHOTOS ET/OU CROQUIS</b>   | <b>7</b>  |



| Numéro de référence du rapport de repérage | Date du rapport | Nom de la société           | Opérateur de repérage | Objet du repérage   |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 18468<br>11.06.24                          | 22/07/2024      | ABC Diagnostics immobiliers | DEPOILLY Emmanuel     | Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante» |

### 3 - LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE BÂTI AYANT DONNÉ LIEU AU REPÉRAGE :

Date de repérage : 22/07/2024 N° de référence : LES LAPIONS 18468 11.06.24

Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Repérage des matériaux de la liste A : Oui  
(au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)

Repérage des matériaux de la liste B : Oui  
(au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)

Autres repérages (préciser) :

Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) :  
(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.

| N° | Local / partie d'immeuble | Etage |
|----|---------------------------|-------|
| 1  | Local commercial Lot 89   | RDC   |
| 2  | Bureau lot 26             | RDC   |

Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : **Aucun**  
(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clés absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

### 4 - IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

**4a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**  
Néant

(1) Matériaux liste A : l'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.

**4b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**  
Néant

(2) Matériaux liste B : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.

### 5 - ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

**5a- Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante\***  
Néant  
\* L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les 3 ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.

**5b- Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**  
Néant

Amiante

**6a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Néant

**6b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante**

Néant

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

**1. Informations générales****a) Dangerosité de l'amiante**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

**b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation**

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux et produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

**2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail**

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

**3. Recommandations générales de sécurité**

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement

d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

##### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

##### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).


##### e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie..

PLANS ET/OU PHOTOS ET/OU CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

|  |             |                |   |
|--|-------------|----------------|---|
| N° dossier : 8468 11.06.24               |             |                | Adresse de l'immeuble :<br>Le jardin alpin les esserts Bâtiment<br>A Local commercial<br>103 impasse du Forum<br>74440 MORILLON |
| N° planche : 1/1                         | Version : 0 | Type : Croquis |   |
| Origine du plan : Cabinet de diagnostics |             |                | Bâtiment – Niveau : Local commercial  |



PR1  
revêtement de plafond Plafond  
Faux plafond  
Probabilité de présence d'Amiante

Amiante